

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Общества с ограниченной ответственностью "АРГОС" - ЧУРС

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Энергетический участок					
1505/1. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/2. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/3. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780. Оператор котельной 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781А(782А; 783А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/4А(1505/5А; 1505/6А; 1505/7А; 1505/8А; 1505/9А; 1505/10А; 1505/11А; 1505/12А; 1505/13А; 1505/14А; 1505/15А; 1505/16А; 1505/17А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата 5 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
Отдел крепления скважин					
1505/18. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/19. Инженер системы контроля цементажа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/20А(1505/21А; 1505/22А; 1505/23А). Инженер по креплению скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/24. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КРС Когалыи					
1505/25. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вахтовый поселок					
808. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общее руководство					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1505/26. Заместитель директора по транспорту и общим вопросам	2	3	4	5	6
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственно-технологический отдел					
1505/27. Ведущий инженер по бурению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
цТКРС №1					
1505/28А(1505/29А; 1505/30А; 1505/31А; 1505/32А; 1505/33А; 1505/34А; 1505/35А; 1505/36А; 1505/37А). Мастер по подземному ремонту скважин	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/38А(1505/39А; 1505/40А; 1505/41А; 1505/42А; 1505/43А; 1505/44А; 1505/45А; 1505/46А; 1505/47А; 1505/48А; 1505/49А; 1505/50А; 1505/51А; 1505/52А; 1505/53А; 1505/54А; 1505/55А; 1505/56А; 1505/57А; 1505/58А; 1505/59А; 1505/60А; 1505/61А; 1505/62А; 1505/63А; 1505/64А; 1505/65А; 1505/66А; 1505/67А). Мастер по капитальному ремонту скважин	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/68А(1505/69А). Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда (Идель-80)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/70А(1505/71А; 1505/72А; 1505/73А). Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5 разряда (Идель-80)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/74А(1505/75А; 1505/76А; 1505/77А). Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда (БАРС-40)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/74А(1505/75А; 1505/76А; 1505/77А). Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда (БАРС-40)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/74А(1505/75А; 1505/76А; 1505/77А). Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда (БАРС-40)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/78А(1505/79А; 1505/80А; 1505/81А). Оператор по подземному ремонту скважин 6 разряда (БАРС-40)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/82А(1505/83А; 1505/84А; 1505/85А). Помощник буровщика капитального ремонта скважин 5 разряда (БАРС-40)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/86. Буровщик капитального ремонта скважин 7 разряда (БАРС-40А)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/87. Оператор по подземному ремонту скважин 6 разряда (БАРС-40А)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/88. Помощник буровщика капитального ремонта скважин 5 разряда (БАРС-40А)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/89А(1505/90А). Буровщик капитального ремонта скважин 7 разряда (БАРС-50)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1505/91А(1505/92А). Помощник буровщика капитального ремонта скважин 5 разряда (БАРС-50)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/93А(1505/94А). Буровщик капитального ремонта скважин 7 разряда (БАРС-50А)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/95А(1505/96А). Помощник буровщика капитального ремонта скважин 5 разряда (БАРС-50А)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/97. Буровщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разряда (БА-15)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/98А(1505/99А). Помощник буровщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5 разряда (1 БА-15)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/100А(1505/101А; 1505/102А; 1505/103А; 1505/104А). Буровщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разряда (Идкль-140)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/100А(1505/101А; 1505/102А; 1505/103А; 1505/104А). Буровщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7 разряда (Идкль-140)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1505/105A(1505/106A; 1505/107A; 1505/108A; 1505/109A). Помощник бурового участка эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5 разряда (Идель-140)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/110A(1505/111A; 1505/112A; 1505/113A; 1505/114A; 1505/115A; 1505/116A; 1505/117A; 1505/118A; 1505/119A). Помощник бурового участка эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда (Идель-140)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия фактора			
1505/120A(1505/121A; 1505/122A; 1505/123A; 1505/124A). Помощник бурового участка эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
Идель-80					
1505/125A(1505/126A). Машинист подъемника 6 разряда (Идель-80)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
466A(467A). Машинист подъемника 6 разряда (БАРС-40)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредности фактора			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/127. Машинист подъемника 6 разряда (БАРС-40А)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредности фактора			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/128А(1505/129А). Машинист подъемника 6 разряда (БАРС-50)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/130А(1505/131А). Машинист подъемника 6 разряда (БАРС-50А)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/132. Машинист подъемника 7 разряда (1 БА-15)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/133А(1505/134А; 1505/135А; 1505/136А; 1505/137А). Машинист подъемника 7 разряда (Идель-140)	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
<i>АТТ</i>					
1505/138. Моторист цементного агрегата (КамАЗ-43118-46 (707411))	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
500. Моторист цементного агрегата (КамАЗ-43118-46 (780931))	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/139. Моторист цементного агрегата (КамАЗ-63501)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
1505/140. Машинист промышленного агрегата 6 разряда (КамАЗ-43118 (7078L2))	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
1505/141А(1505/142А). Машинист промышленного агрегата 6 разряда (КамАЗ-43118 (780541))	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
501. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (УСТ5453М2))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Водитель автомобиля (КамАЗ-43101)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
512. Водитель автомобиля (КамАЗ-43114)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
507. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/143А(1505/144А; 1505/145А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (5908ВР))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
508А(509А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (УСТ5453N2))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/146А(1505/147А; 1505/148А). Водитель автомобиля (КамАЗ-44108-10)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/149А(1505/150А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (Политранс 174К-00))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/151. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-10)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/152А(1505/153А; 1505/154А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-15)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/155. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-15)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/156. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-46)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/157. Водитель автомобиля (КамАЗ-44108)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/158. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (637421))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/159. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-46)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/160. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ITU					
636. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 2003 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
637А(638А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 2010 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/161. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (6634В8-00))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
505. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (УСТ5453М2))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
640. Водитель автомобиля (Краз-260, 1992 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
641. Водитель автомобиля (Краз-260, 2001 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
646. Водитель автомобиля (Краз-6322, 1999 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
647. Водитель автомобиля (Краз-6322, 2006 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
648А(649А). Водитель автомобиля (КрАЗ-65032-0000060-02)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
650. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 мод. 564631)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
511. Водитель автомобиля (КамАЗ-54115-13)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
506. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 1990 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
663. Машинист автотрактора 6 разряда (Урал-4320)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
488. Машинист автотрактора 6 разряда (КамАЗ-43114С)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/162. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/163. Водитель автомобиля (Урал-44202-0311-31)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
653. Водитель автомобиля (КамАЗ-43114)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/164. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (5908ВН))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
559. Водитель автомобиля (Краз-6322-016)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
654. Водитель автомобиля (КрАЗ-65032)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
564. Водитель автомобиля (КрАЗ-65032-0000060-02)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
493. Машинист бульдозера 6 разряда (К-702 МБА)		Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами		Снижение уровня вибрации							
		При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора							

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1505/165. Машинист бульдозера 6 разряда (Б 10 М.0101Е)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
658. Машинист бульдозера 6 разряда (Б-170М1.01Е)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/166. Машинист бульдозера 6 разряда (Т-170М101Е)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
660. Машинист бульдозера 6 разряда (Б-170М.01Е)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
661. Машинист бульдозера 6 разряда (Т-170М.101Е)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/167. Машинист бульдозера 6 разряда (Т-170М-01)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/168А(1505/169А; 1505/170А). Машинист бульдозера 6 разряда (Т-11.02)Б-1)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
1505/171. Машинист бульдозера 6 разряда (К-702МВА-УДМ2)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами	Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
656. Машинист бульдозера 6 разряда (К744Р1)		Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами		Снижение уровня вибрации							
		При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора							
692. Машинист бульдозера 6 разряда (К-701)		Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами		Снижение уровня вибрации							
		При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора							
КТУ											
674. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 2012 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/172А(1505/173А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (442623))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
679. Водитель автомобиля (Краз-260-40)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
515. Водитель автомобиля (КрАЗ-65032-0000060-02)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
477. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 2012 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
476. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 1993 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
706. Водитель автомобиля (Краз-6446)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/174. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-15 (63778W))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/175. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-15 (4456L5))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/176. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (54053В))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
486. Машинист автотрактора 6 разряда (Урал-4320-41)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/177. Водитель автомобиля (УАЗ-220695)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/178А(1505/179А). Водитель автомобиля (УАЗ-390995)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/180. Водитель автомобиля (УАЗ-390995-04)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	2		3	4	5	6
1505/181. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
689. Водитель автомобиля (Газ-3308)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1505/182. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (594342))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
557. Водитель автомобиля (ГАЗон NEXT City)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
686. Водитель автомобиля (Краз-6322)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
687. Водитель автомобиля (КрАЗ-65032, 2004 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
688. Водитель автомобиля (КрАЗ-65032, 2007 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1505/183. Машинист бульдозера 6 разряда (К-703МА-12)	Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами		Снижение уровня вибрации			
	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора			
К2ТУ						
1505/184А(1505/185А). Машинист промывочного агрегата 6 разряда (КамАЗ-43118 (780541))	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.		Снижение вредности фактора			
702А(703А; 704А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (УСТ5453М2))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
707. Машинист автотомбура 6 разряда (КамАЗ-43114)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
551. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
712А(713А). Водитель автомобиля (КрАЗ-6446-0100012-04)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
709. Машинист крана 8 разряд (МЗКТ-652714-010)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
710. Машинист крана 8 разряд (КамАЗ-63501-07)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
711. Машинист крана 8 разряд (КамАЗ-63501-41)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
1505/186. Водитель автомобиля (КамАЗ-42111)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
714. Водитель автомобиля (КамАЗ-53500)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/187. Водитель автомобиля (УАЗ-390995-04)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/188. Водитель автомобиля (КамАЗ-4318 (УСТ54539В))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
701. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
721. Водитель автомобиля (КрАЗ-6322)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
719. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (594342))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/189. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118, 2019 г/в)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
708. Машинист бульдозера 6 разряда (Т-170М.01)		Предусмотреть виброизолированное сиденье с амортизаторами		Снижение уровня вибрации							
		При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха		Снижение уровня воздействия фактора							
722. Тракторист 6 разряда (Mitsubishi FD 20 T)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
АГТ											
475. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/190А(1505/191А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (637022))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
474. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-46 (670430))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/192А(1505/193А). Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (5908ВГ))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/194. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
189. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-15 (63778W))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
471А(472А). Водитель автомобиля (КамАЗ-4118 (5908ВЛ))		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
473. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118-46 (670430))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/195. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (780805-05))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
482А(483А). Водитель автомобиля (КамАЗ-65224-43 (780928))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489. Машинист крана 8 разряд (КамАЗ-53228)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490. Машинист крана 8 разряд (МЗКТ-652714-010)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/196. Машинист крана 8 разряд (МЗКТ-652715-020)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
491. Машинист крана 7 разряд (КамАЗ-63501-07)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/197А(1505/198А). Машинист крана 8 разряд (КамАЗ-6560-63)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/199. Машинист крана 8 разряд (КамАЗ-656005)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/200. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/201. Тракторист 6 разряда (К-703МА-12-04)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
497. Тракторист 6 разряда (Беларус-92П-Ч)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/202А(1505/203А; 1505/204А). Тракторист 6 разряда (JCB 4СХ 14Н2WM)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Тракторист 6 разряда (JCB 4СХ К14Н2 WM)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496. Тракторист 6 разряда (JCB 3СХ S14M2NM)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
494. Тракторист 6 разряда (JCB 3СХ К14M2NM)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/205А(1505/206А; 1505/207А). Тракторист 6 разряда (CASE 695 ST)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/208. Тракторист 6 разряда (CASE 695 SV)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
1505/209. Тракторист 6 разряда (JCB 426Z)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/210. Тракторист 6 разряда (HYSTER H3.0TX-98)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/211А(1505/212А). Тракторист 6 разряда (LONKING)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>АСТ</i>											
520. Водитель автомобиля (КрА3-6446)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
548. Водитель автомобиля (Ка-мА3-43118-46)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
549. Водитель автомобиля (Ка-мА3-65221)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
550. Водитель автомобиля (Ка-мА3-65221-43)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
712. Водитель автомобиля (КрА3-6446-0100012-04)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/213. Водитель автомобиля (Ка-мА3-43118-50)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/214. Водитель автомобиля (Ка-мА3-65225-RT)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/215. Водитель автомобиля (Ка-мА3-54115)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
547. Водитель автомобиля (Ка-мА3-65116-62)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/216. Водитель автомобиля (Ка-мА3-44108)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/217. Водитель автомобиля (Ка-мА3-44108-10)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/218. Водитель автомобиля (УА3-220695-04)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/219. Водитель автомобиля (УА3-220695)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
566. Водитель автомобиля (ПА3-32053-60)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
1505/220. Водитель автомобиля (ПА3-32054)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
567. Водитель автомобиля (Кавз-397620)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
572. Водитель автомобиля (НЕ-ФА3-5299-0000017-42)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1505/221А(1505/222А). Водитель автомобиля (Ivesco Daily (2227UR))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/223. Водитель автомобиля (КамАЗ-4326-15)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/224. Водитель автомобиля (42261-000000-02)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/225. Водитель автомобиля (TOYOTA Camry, 2018 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/226. Водитель автомобиля (TOYOTA Camry, 2021 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/227. Водитель автомобиля (UAZ PATRIOT)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/228. Водитель автомобиля (Fortuner)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/229. Водитель автомобиля (HIGHLANDER)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/230. Водитель автомобиля (УАЗ-390946)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/231А(1505/232А; 1505/233А). Водитель автомобиля (ГАЗ Соболь 27527)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Водитель автомобиля (ГАЗ-3302)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Водитель автомобиля (ГАЗ-33106)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/234. Водитель автомобиля (КамАЗ-43118 (787116))	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
563. Водитель автомобиля (КамАЗ-45141, 1991 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/235А(1505/236А). Водитель автомобиля (КамАЗ-45141, 2013 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/237А(1505/238А; 1505/239А). Водитель автомобиля (КамАЗ-45141, 2023 г/в)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1505/240. Водитель автомобиля (КамАЗ Т2526 65115)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ООО ЧОО "Хорс" / Пост №4 Кунгурский транспортный участок

№	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1		2	3	4	5	6
824.	Охранник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
823.	Старший охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
ООО ЧОУ "Хорс" / Пост №3 Голжанский транспортный участок						
821.	Охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
820.	Охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
ООО ЧОУ "Хорс" / Пост №2 База производственного обслуживания (БПО)						
819.	Охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
818.	Охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
ООО ЧОУ "Хорс" / Пост №1 Административно-бытовой комплекс АУП (АБК)						
816.	Охранник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
815.	Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
814.	Заместитель начальника ЧУО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				
813.	Начальник ЧУО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.				

Дата составления: 20.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Усанин О.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

(должность)

(подпись)

Васинкин А.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации филиала ООО

"АРГОС"- ЧУРС

(должность)

(подпись)

Азанов Н.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4628

(№ в реестре экспертов)

Трубинова Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

20.12.2023

(дата)